



M C I 評価マップ図 (2 0 m 評価) M M S 測定車測定

株式会社バスコ調製



凡例

MCIランク20m
維持修繕の目安

- (3以下) 早急に修繕が必要
- (3を超え4以下) 修繕が必要
- (4を超え5以下) 修繕を行うことが望ましい
- (5を超え) 望ましい管理水準

未評価区間
未評価分類

- 工事中区間
- 重用

福島県 猪苗代町

