

様式 1

平成30年度 通学路のフォローアップ調査 (平成24年度調査分)

										平成30年度の対応状況				
通し No	学校名	番	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・ 危険の内容	平成24年度 現場写真			平成30年度7月の現状について（通学路として安全かどうか） ※ 平成24年度の危険箇所が改善されていな等、写真が必要な場合は添付をお願いします。		国	県	町	警	検討
1	翁島小	1	翁島小学校から西久保の通学路(農道)	横断歩道の白線表示が消えている。				横断歩道の白線表示が薄くなっている。 <div>猪苗代警察署で対応予定</div>					予	
2	翁島小	2	猪苗代町西久保の三叉路の横断歩道	横断歩道の白線表示があるが、歩行者用信号が設置されていない。				歩行者用の信号は設置されている。		済				
3	翁島小	3	翁島小学校から釜井の通学路(町道)	町道を横切る横断歩道の白線表示が消えている。また、横断する道路に1か所、横断歩道の表示がない。				横断歩道の白線表示が薄くなっている。 <div>猪苗代警察署で対応予定</div>					予	
4	翁島小	4	翁島小学校から大在家の通学路(字村北の十字路)	大在家に行く所に横断歩道がない。				現在も横断歩道はない。					未	
5	翁島小	5	翁島小学校からJA脇の横断歩道	横断歩道の白線表示が消えている。				現在も白線は消えている状態である。 <div>猪苗代警察署で対応予定</div>					予	
6	千里小	1	旧115号「千代田歩道橋」東側の歩道及び横断歩道	歩道橋を降りて、学校へ向かう時、左側は歩道と車道の区別がなく、横断歩道は49号方面から来る車が冬場すべりやすい				平成30年1月30日(火)に町教委、郡山国道事務所、土木事務所、警察署、町総務課、町建設課、本校校長、PTA、地区代表で合同点検を行ったが平成24年のままである。7月現在においても同じである。					未	
7	千里小	2	学校前道路の打越集会所から学校までの歩道	道路が狭くなる上に緩いカーブになっており、車道と歩道の区別もなく、双方向で車が来ると路肩も狭く危険				同上					未	

通 し No	学校名	番	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・ 危険の内容	平成24年度 現場写真	平成30年度7月の現状について（通学路として安全かどうか） ※ 平成24年度の危険箇所が改善されていな等、写真が必要な場合は添付をお願いします。	国	県	町	警	検 討
8	猪苗代小	1	県道 猪苗代・塩川線、明光義塾前交差点から猪苗代高校前を通り次の交差点までの歩道	ダンプなどの大型車を含めて交通量が多いにもかかわらず、縁石などで区切られた歩道がなく、しかも狭い。		○路面塗装のカラーリングがされており、通学路であることが強調されている。 ○明光義塾から猪苗代高校へ向かう道路南側に、崩れかけている建物あり。危険なので、下校時道路北側(左側)を通行させている。(8月1日点検実施。)		済			
9	猪苗代小	2	学校校庭東側、矢吹医院前の道路	交通量は少ないが、道路が狭い	  	○通学路の指定替えを実施。西側の道路(校庭東)や市街地の道路を登下校させている。 ○学校周辺の横断歩道の白いラインが消えかかっている。(北側1箇所、東側2箇所)塗装をお願いしたい。(8月1日点検実施。)	 			予	
10	吾妻小	1	蚕養字村西乙の歩道(小田地区)	歩道の縁石が崩れかけているところが数カ所あり、歩道のアスファルトが砕けている所がある。	  	歩道の縁石は崩れている 改善はされていないと思われる。 <div>・除雪路線であり、町としては把握しているが、予算の関係上改修は難しい。 ・町としては直営で、できる限り対応していきたい。</div>			未		
11	吾妻小	2	蚕養字下平乙の旧農協吾妻支店前(やまね食堂向い:現在さら地	側溝のグレーチングに足が入る隙間がある。	  	改善されている。		済			
12	緑小	1	該当なし								
13	長瀬小	1	学校付近T字路	車が一時停止しない。	  	V字溝、グレーチングともに修理完了 看板設置済み		済			
14	長瀬小	2	学校付近防火用水	柵が破損。	 	補修の形跡はあるがさびている。 <div>小学校より地区に依頼し修復予定</div>				予	
15	長瀬小	3	小学校バス停付近ため池	柵が無い。	 	フェンス等はない。					検 討

通 し No	学校名	番	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・ 危険の内容	平成24年度 現場写真	平成30年度7月の現状について（通学路として安全かどうか） ※ 平成24年度の危険箇所が改善されていな等、写真が必要な場合は添付をお願いします。	国	県	町	警	検 討
16	長瀬小	4	バス停から学校への坂道	道幅が狭い、側溝のふたが無い、見通しが悪い。	当該箇所の確認。	グルーチング設置済み			済		
17	長瀬小	5	323号から東館地内へ入るところの防火用水	柵が低い。	当該箇所の確認。	現状のまま					検 討
18	長瀬小	6	川桁地内、新屋敷地内	道幅狭い、側溝にふたなし。	当該箇所の確認。	現状のまま		未			
19	長瀬小	7	渡八商店付近の観音寺川	水深が深い、ガードレールが低い。		現状のまま 学校の看板あり			未		
20	長瀬小	8	志津、荻窪地内道路	道幅狭い、側溝ふたなし、見通し悪い。	当該箇所の確認。	現状のまま			未		
21	長瀬小	9	荻窪バス停付近	水路があり、ガードレールが低い。		現状のまま <div>PTA・土地改良区の看板設置済</div>		未			
22	長瀬小	10	県道323(下館から志津、荻窪方面)	狭い路側帯のみ。	当該箇所の確認。	現状のまま <div>PTA看板設置済</div>		未			
23	長瀬小	11	下館地内	道幅が狭い、見通し悪い。	当該箇所の確認。	現状のまま		未			