

No	1	猪苗代町通学路安全推進会議	
<h2 style="text-align: center;">合同点検の結果と対策検討シート</h2>			
学校名	猪苗代小学校	実施日	平成31年2月1日（金）
構成機関	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>教育委員会</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>郡山国道事務所</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>土木事務所</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>警察署</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>町総務課</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>町建設課</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>小中学校</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>校長会</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>PTA・保護者</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/>地区代表</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/>その他（ ）</div> </div>		
危険箇所	古城町・・・矢吹医院付近通学路		
通学路 状況	冬季期間、積雪により道幅が狭い。		
対 応	合同点検により、児童は登校時には通っていないことが分かった。しかし、下校時に通る児童がいるので、下校時にも登校時と同じ道を通して下校するよう学校で指導することを確認した。		
事業主体	猪苗代小学校	事業完了 予定年月日	
<div style="position: relative; height: 300px;"> <div style="position: absolute; top: 10%; left: 10%; border: 1px solid black; padding: 2px;">猪苗代小学校</div> <div style="position: absolute; top: 60%; left: 50%; border: 1px solid black; padding: 2px;">矢吹医院</div> </div>			
備 考			