

No	2	猪苗代町通学路安全推進会議	
<h2 style="text-align: center;">合同点検の結果と対策検討シート</h2>			
学校名	猪苗代小学校	実施日	平成31年2月1日（金）
構成機関	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>教育委員会</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>郡山国道事務所</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>土木事務所</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>警察署</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>町総務課</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>町建設課</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>小中学校</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>校長会</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/>PTA・保護者</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/>地区代表</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/>その他（                      ）</div> </div>		
危険箇所	猪苗代小学校入口付近通学路・・・冬季時の除雪時のグレーチング		
通学路 状況	冬季期間、積雪により道幅が狭い。 除雪後にグレーチングが開けたままになっている。		
対 応	毎年、「県と町（建設課）から冬季期間中の除雪時のグレーチングの開閉を徹底するように」とちらしを配布しているが、学校から地区へさらに注意喚起をお願いしたい。		
事業主体	猪苗代小学校	事業完了 予定年月日	
<div style="position: relative; height: 300px;"> <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; border: 1px solid black; padding: 5px;">猪苗代小学校</div>  </div>			
備 考			