

No	3	猪苗代町通学路安全推進会議	
<h2 style="text-align: center;">合同点検の結果と対策検討シート</h2>			
学校名	猪苗代小学校, 猪苗代中学校	実施日	平成31年2月1日(金)
構成機関	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/>教育委員会  <input checked="" type="checkbox"/>町総務課  <input checked="" type="checkbox"/>PTA・保護者         </div> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/>郡山国道事務所  <input type="checkbox"/>町建設課  <input type="checkbox"/>地区代表         </div> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/>土木事務所  <input checked="" type="checkbox"/>小中学校  <input type="checkbox"/>その他( )         </div> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/>警察署  <input checked="" type="checkbox"/>校長会         </div> </div>		
危険箇所	外壁が損傷した建物		
通学路状況	外壁がはがれ、落下物がある。ブルーシートやネット等の覆いはあるが、震災被害などの理由で改修できない。児童は左側を下校している。		
対応	2年前の通学路合同点検時にも挙げられた事案だったが、現在も改善されていない。再度、猪苗代町役場から働きかけをすることを確認した。		
事業主体	町総務課 町教育総務課	事業完了 予定年月日	
 <p>The map shows the area around Ikumegai Elementary and Junior High Schools. A red line indicates the school route. A photo inset shows a damaged wall with a red arrow pointing to it. The photo is labeled '下校時は左側通行' (Left-side traffic during dismissal).</p>			
備考			