




M C I 評価マップ図
(2 0 m評価) M M S 測定車測定

株式会社バスコ調製

177
16



凡例

MCIランク20m

維持修繕の目安

- (3以下) 早急に修繕が必要
- (3を超え4以下) 修繕が必要
- (4を超え5以下) 修繕を行うことが望ましい
- (5を超え) 望ましい管理水準

未評価区間

未評価分類

- 工事区間
- 重用

福島県 猪苗代町

1:5,000
0 125 250 500 750 1,000 1,250 m